

Під опломбування

PI1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SG1


2 3 4 6 7 8 10 11 12 1 5 9 13

Живлення MCL

XS1

1 2 PE

Монтаж струмових ланцюгів виконати кабелем ПВЗ-2,5мм



Інв. № об.	Підпис і дата

Формат А2